位置図
事故発生箇所
平面図
下天下町
志津川
三留町
(主)福井四ヶ浦線
(一)清水麻生津線
清水総合支所
電線
電柱
事故発生箇所

状況写真
北陸電力
NTT
KOBELCO
志津川
↓切断された福井ケーブル